

Regione Lombardia

Provincia di Brescia

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Via Vittorio Emanuele III, 2

Progetto:

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Torre campanaria della Chiesa
parrocchiale di San Bartolomeo
località Bornato

Oggetto :

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Allegato

B

Data:

Febbraio 2019

Il Progettista
arch. Alberto Lancini

Il Committente
Parrocchia di S. Bartolomeo
via Vittorio Emanuele III, n° 2
25046 Cazzago S. Martino (BS)

*Il Legale Rappresentante
don Andrea Ferrari*

arch. Alberto Lancini

via Fenice, 23e 25030 Adro (BS) MAIL alberto.lancini71@gmail.com P.E.C. alberto.lancini@archiworldpec.it P. IVA 02157270980 C.F. LNCLRT71B09H598R

Documentazione fotografica generale

La documentazione fotografica allegata alla presente relazione illustra in maniera sintetica lo stato attuale dell'immobile: e' comunque possibile reperire maggior documentazione fotografica nel CD allegato al progetto.



Vista generale esterna della facciata principale (fronte sud) della chiesa parrocchiale
con la torre sullo sfondo



Vista zenitale della copertura della torre campanaria

TORRE CAMPANARIA

Viste generali esterne della torre e del contesto





TORRE CAMPANARIA

Dettagli dello stato conservativo del prospetto NORD










TORRE CAMPANARIA

Dettagli dello stato conservativo del prospetto SUD





TORRE CAMPANARIA

Dettagli dello stato conservativo del prospetto EST



Foto 17 – Fronte sud: rappezzi cementizi e distacchi nella parte alta della facciata




Foto 18 – Fronte sud: rappezzi cementizi nella parte alta della facciata




Foto 19 – Fronte est (presbiterio): rappezzi cementizi




Foto 20 – Fronte est (presbiterio): rappezzi cementizi

TORRE CAMPANARIA

Dettagli dello stato conservativo del prospetto OVEST







TORRE CAMPANARIA

Lo stato conservativo degli interni




L'ingresso alla torre dal piano terra



Intradosso del primo orizzontamento



Estradosso del primo orizzontamento con la “sporizia” lasciata dal tempo
e soprattutto dai piccioni





Estradosso dell'orizzontamento del piano campane, completamente insozzato dai piccioni



Estradosso dell'orizzontamento del piano campane, completamente insozzato dai piccioni



Estradosso dell'orizzontamento del piano campane, completamente insozzato dai piccioni



Lo stato della campane, ricoperte dal guano dei piccioni



Lo stato della campane, ricoperte dal guano dei piccioni



Lo stato della campane e del castello campanario, ricoperte dal guano dei piccioni



Il piano di copertura (livello delle merlature)

TORRE CAMPANARIA

***Lo stato conservativo delle merlature in pietra e delle coperture in coppi
poste tra le merlature***















